(9) 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

## @ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 -131816

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)6月19日

B 23 D 36/00

W-7336-3C

審査請求 有 発明の数 1 (全7頁)

69発明の名称

ロータリカツタの制御方法

②特 願 昭59-253047

**20**出 願 昭59(1984)11月30日

伊発明者 桑原

耕治

高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高

砂研究所内

⑫発 明 者 高 見

勲

高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高

砂研究所内

⑪出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

70復代理人 弁理士 鈴江 武彦

外2名 .

明 細 書

1. 発明の名称

ロータリカッタの制御方法

#### 2. 特許請求の範囲

エネルギ最小の最適シャー位置を材料移動量から算出し、それぞれエネルギ最小の最適シャー速度および最適モータ電流をそれぞれ材料移動量および材料速度から算出し、これらの算出条件を実現するようにシャーを駆動することを特徴とするロータリカッタの制御方法。

## 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は鋼板やダンポール等を切断するロータリカッタのシャー位置、シャー速度および駆動モータ電流をそれぞれエネルギ最小の最適条件に選んで、エネルギ最小の運転を可能ならしめるロータリカッタの制御方法に関するものである。

〔従来の技術〕

例えば、ライン上を移動する鋼板やダンポー

この制御装置 1 2 を更に詳細に説明すると、 第 4 図に示すように、ペルス発生器 1 の信号か らカウンタ 2 により材料移動量 L L を得ると共 に速度演算器 3 により材料速度 V L を得る一方、 ペルス発生器 1 1 の信号からカウンタ 8 により シャー移動量 L 3 を得ると共に速度演算器 1 6

によりシャー速度 V S を得る。材料移動量 L L とシャー刃移動量LSとは加算器11でつき合 わされるLを得る。このALの値に基づきゲイ ンテーブル番号演算器4は移動量ゲインテーブ ル5及び速度ゲインテーブル6にテーブル番号 I を出力する。そして、移動量ゲインテーブル 5 はテーブル番号 I に従ってゲイン係数GLを 求めて G L · Δ L を出力する。 同様に速度 ゲィ ンテーブル6はGV・AVを出力する。なお、 この A V はシャー速度 V S と材料速度 V L とを 加算器 1 8 にてつき合わせた結果である。こう して、加算器 I 9 にて材料移動速度 V L と Δ L に基づきゲイン係数を加味した移動量GL・ΔL と速度CV・AVとをつき合わせて速度指令 V Rを得て、速度制御器 7 を制御するものであ る。なお、モータタの回転はパルス発生器10 により速度制御器1に入力される。

かかる装置において、シャー刃 1 3 の周長よりも材料 1 5 の切断長が長い場合のモータ 9 に 与える速度指令は第 5 図のようになる。 すなわ

上記従来例では次のような問題点があった。
(1) 従来では切断個所に近づいたところで速度
グインに比べ位優ゲインを上げて位置を正確
にしようとすると、切断時点でのライン、
・ドがシャースピードと一致せず、うとすると
・ 皮ゲインを上げて速度を合わせようとある。
度が行るという問題がある。
切断長の特度がおちるという問題がかな調査
のため、切断性能を維持するには微妙な動する
東際の装置では特度維持が困難になるという
欠点がある。

- (2) 加波速に大きなエネルギを要し、エネルギ 効率が悪い。
- (3) 大容量モータ及び大容量モータ駆動系を要する。

本発明は前記従来の問題点を解消するために 扱案されたものであり、切断精度を高精度に維 持するとゝもに、エネルギ最小運転を行ない、 モータに対する必要馬力を下げると同時に、ラ ンニングコストを最小にすることのできるロー ち、材料速度(ラインスピード) V L に対してシャー速度(シャースピード) V S が加減速され、シャー刃 1 3 が切断を完了してから停止するまでに材料 1 5 が移動した距離を L 1 2 はフィードバック 制御は行なわず一定の減速指令のみを出す。切断完了後シャー 1 3 が一旦停止した後再び加速を始めるまで材料 1 5 の進んだ距離を L 2 、加速し終って材料 1 5 の速度と同期するまでの移動距離を L 2 とすると、

L. <LL<L. において、前述のALを求め 速度指令を速度制御器1へ出すようにしている。

材料の切断に当り基本的指令としては、カット 長さが指定された長さとなることと、カット時のライン速度とシャー刃の速度とが等しいことが必要である。したがって、シャー刃 1 3 の減速から加速に至る間に正確に一定長さの材料を見送り、切断時点ではラインスピードとシャースピードとが完全に一致する必要がある。

〔発明が解決しようとする問題点〕

タリカッタの制御方法を提供することを目的と するものである。

## 〔問題点を解決するための手段〕

本発明によるロータリカッタの制御方法は、エネルギ最小の最適シャー位置を材料移動量から算出し、それぞれエネルギ最小の最適シャー速度および最適モータ電流をそれぞれ材料移動量および材料速度から算出し、これらの算出条件を実現するようにシャーを駆動することを特徴とするものである。

#### (作用)

本発明によれば、材料移動距離の関数として、 エネルギ最小の最適制御入力および最適軌道を 求め、これらを例えばサーボ系のフィードフォ ワード入力としてシャーを駆動することにより、 制御箱度を高くするとゝもに、エネルギ最小の 運転を可能ならしめるようにして、前配従来の 問題点を解消し得るようにしたものである。

## ( 実施例 )

本発明の一実施例を忝付図面を参照して詳細

に説明する。

一方、パルス発生器 11 からはシャー刃 13 の移動速度 Va が得られ、積分器 8 で時間積分してシャー刃移動量 La が得られる。このシャー刃移動量 La は位置指令発生器 32 の出力  $x_1^{**}$  と加算器 29 にて加算され、この加算器 29 では位置偏差  $\Delta L=x_1^{**}$  -La を得る。この

$$i = \frac{I}{K^{1}}Ac$$

なる関係があるので $\frac{I}{Kr}$  を乗することにより、加速度 Ac から電流 i を求めることができる。この電流指令  $i^{**}$  は加算器 3 I にて前述の Axv とモータ 9 の電流検出器 2 8 で検出される電機子電流 i と共に加算され、電流偏差

Δi=1\*\*+Axv-1が求められる。そして、この 加算器 3 1 の出力は電流制御器 2 1 を通ってモ - タ 9 に指令を与える。

つぎに、最適位置指令発生器 3 2 、最適速度 比指令発生器 2 2 、最適加速度比指令発生器 2 4 の構成について述べる。

シャーの運動方程式は次式で与えられる。

$$I \frac{d^2 \mathcal{L}_i}{dt^2} = Kr_i \qquad \cdots \cdots (1)$$

モータ消費エネルギを最小にするには評価関数 を次のように選べばよい。 位置傷差Δ ℓ は位置制御器 3 3 を通って Vx ε と して出力される。

また、速度比指令発生器 22 から出力される速度比指令  $\frac{dx_1^{**}}{d\ell^*}$  に材料速度乗算器 23 にてパルス発生器 1 からの出力  $\frac{d\ell^*}{dt}$  を乗じて $\frac{dx_1^{**}}{dt}$  ( $=x_2^{**}$ ) なる速度指令を得る。そして、この速度指令  $x_2^{**}$  は加算器 30 にて前述のVxL と Vs と共に加えられ、速度優差  $\Delta V = VxL + x_2^{**} - Vs$  が求められる。そして、加算器 30 の出力は速度制御器 34 を通って  $\Delta x V$  として出力される。

更に、加速度比指令発生器 24 から得られる加速度比指令  $d^2x_1^{**}/dL_{el}$  二個直列の材料速度 乗算器 25 , 26 にてパルス発生器 1 からの出力  $dL^2/dt^2$  が乗ぜられ  $d^2x_1^{**}/dt^2$  =  $\Delta e$  なる加速度指令を得る。しかもこの後定数掛算器 27 にて電流指令  $1^{**}$  を得る。係数器に設定してある係数は  $\overline{K}_1$  であり、 $K_1$  はモータのトルク定数、1 はモータ及びシャーの慣性モーメントである。 すなわち、加速度  $\Delta e$  とモータ電流 1 とには

$$J = \int_0^T i^2 dt \rightarrow min \qquad \cdots \cdots (2)$$

終端時刻T及び初期条件、終端条件は次のようになる。

但し、ここで L。:切断 長, La :シャー 周 長である。

(3)式は切断時刻 T が Lo/V\*で与えられることを示している。初期にはシャー位置は O であり、シャー速度はライン速度に同期しているものとする。終端条件は材料が L。 だけ移動したとき、シャーがちょうど 1 回転しており、かつライン

速度に同期していることを示している。終端時 に切断が行なわれる。(1)式より、制御対象の状 態方程式は次のようになる。

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2 \qquad \cdots \cdots (6)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = m$$

但し、 
$$\mathbf{m} \equiv \frac{\mathbf{K}\mathbf{I}}{\mathbf{I}}\mathbf{i}$$
 ,  $x_1 \equiv \mathbf{\ell} \mathbf{s}$  ,  $x_2 = \frac{\mathrm{d} \mathbf{\ell} \mathbf{s}}{\mathrm{d} \mathbf{t}}$ 

(6) 式で表わされるシステムを(3)。(4)。(5) 式の条件のもとで(2) 式を最小にする最適制御入力  $\mathbf{m}^*$  及び最適軌道  $\mathbf{z_1}^*$  、  $\mathbf{z_2}^*$  は最大原理を用いて計算すると次のようになる。

$$\mathbf{m}^{*} = \frac{\mathbf{L}s - \mathbf{V} \cdot \mathbf{T}}{\frac{1}{12} \mathbf{T}^{4}} \left( -\mathbf{T} \cdot \mathbf{t} + \frac{\mathbf{T}^{2}}{2} \right) \cdots \cdots (7)$$

ライン速度変動は前もって知ることができないので、制御開始時点で最適解を得ることができない。もし、ライン速度変動を無視した制御を行なうと、もっとも重要な切断精度がきわめて悪化してしまい、実用性がなくなってしまう。 切断精度を維持するには、

$$\left| \frac{\int_0^T Vedt - L_0}{L_0} \right| < 10^{-4}$$

程度の精度が要求される。そこで、次の性質を 持つ制御方法を求めたことが本発明の大きなポ イントである。

(1) 速度変動がなければ最適性が保証され、(0) 式を満す。

変位
$$x_1^{s}(t) = \frac{12(L_s - v_s T)}{T^6} \left( -\frac{T}{6} t^3 + \frac{T^2}{4} t^2 \right) + v_s t$$
速度
$$x_2^{s}(t) = \frac{12(L_s - v_s T)}{T^4} \left( -\frac{T}{2} t^2 + \frac{T^2}{2} t \right) + v_s$$

となる。

評価関数の値は

$$\min J = 12\left(\frac{Ls - Lsy - V \cdot T}{\frac{Kr}{r}}\right)^{2} T^{-s} \qquad \cdots \cdots (9)$$

となる。

以上は最大原理の単純な応用であり、ライン 速度 Ve が不変のときのみ成立つ。しかし、現 実には Ve が時々刻々変動する。速度変動を考 成した最適問題は終端時刻及び境界条件が次の ように与えられることになる。

Le:切断县

(2) 速度変動があると最適性はくずれるが、(1) ~(2)式は溝足する。

速度変動がないときの最適軌道は

$$x_1^*(t) = (L_s - V_s T) \left(-2\left(\frac{t}{T}\right)^s + 3\left(\frac{t}{T}\right)^s\right) + V_s t \cdots 03$$

$$x_2^*(t) = \underbrace{(L_8 - V_6 T)}_{T} \{-6(\frac{t}{T})^2 + 6(\frac{t}{T})\} + V_6 \cdots \cdots (4)$$

である。ここで、

とおいては式へ代入すると、位置の軌道は次式 のように、材料の移動量 44 のみの関数となる。

$$x_1^{**}(L_{\epsilon}) = (L_{\epsilon} - L_{0}) \left\{-2\left(\frac{L_{\epsilon}}{L_{0}}\right)^{2} + 3\left(\frac{L_{\epsilon}}{L_{0}}\right)^{2}\right\} + L_{\epsilon} \quad \cdots \quad (7)$$

材料移動量を計測しての式を計算すればシャー位置の準急適な軌道を知ることができる。 Ve が一定ならばの式は最適軌道を与える。 Le = Lo となったとき、シャー移動量 x<sub>1</sub>\*\*\*(Lo-Lay)は、

$$x_1^{**}(L_0 - L_{SY}) = L_S \cdots \cdots (18)$$

となり、従って、 $\int_0^T Vedt = L_0$  を測足するT において、位置の終端条件 $\Omega$ 式を消足する軌道が $L_0$  の関数として得られる。

速度の軌道は切式を時間で徴分して、

$$x_2^{**}(\ell \epsilon) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} x_1^{**}(\ell \epsilon) = \frac{\mathrm{d}x_1^{**}(\ell)}{\mathrm{d}\ell \epsilon} \cdot \frac{\mathrm{d}\ell \epsilon}{\mathrm{d}t}$$

$$x_{z}^{**}(\ell s) = ((Ls - L_{0})(-6\frac{\ell s^{2}}{L_{0}^{2}} + 6\frac{\ell s}{L_{0}^{2}}) + 1) \forall s \cdots 09$$

但し、
$$Ve = \frac{d Le}{dt}$$

Le 及び ve を計測して(19の計算を行なうと速 度の準最適軌道を得ることができることを示し

とを示している。なお、ライン選度が一定であれば、(17),(19),(20)式が最適軌道,最適制御入力である。

制御入力として四式を入力すると、数式をデルと実扱との差が顕在化し、終端条件四式を開在化し、終端条件四式を満足するのは困難である。そこで、シャー駆動によっな度、位置をフィードでは、位置を存成し、の式を構成とする追称を上げるための補助入力として四式の速度軌道及び四式の電流軌道を用いる。

なお、四式において、実用的見地からすれば、 第1項に比べ第2項はきわめて小さいのでこれ を無視する。

以上より、最適位位指令発生器 3 2 は Ls を変数として切式を計算し、 x,\*\*\*を出力するものである。

最適速度比指令発生器 2 2 4 4 6 を変数として次式により  $\frac{dx_1^{**}}{dA_0}$  を出力するものである。

ている。

19式の初期状態及び終端状態は、

$$x_1(0) = x_1^{**}(0) = Ve(0)$$

$$x_1(T) = x_1^{**}(L_0) = V \epsilon(T)$$

となり、境界条件を満足する。 制御入力は(4)式を時間で微分して、

$$i^{**}(\ell s) = \frac{1}{K_{I}} m^{**}(\ell s) = \frac{I}{K_{I}} \frac{d}{dt} x_{z}^{**}$$

$$= \frac{I}{K_{I}} ((L_{s} - L_{0}) \{-12 \frac{\ell s}{L_{0}^{2}} + \frac{6}{L_{0}^{2}} \} + 1) V s^{2}$$

$$+ \frac{I}{K_{I}} ((L_{s} - L_{0}) \{-6 \frac{\ell s^{2}}{L_{0}^{2}} + 6 \frac{\ell s}{L_{0}^{2}} \} + 1) m s$$

但し、 $me = \frac{dVe}{dt}$ であり、これはライン加速度である。

Le, Ve, me を計測し、例式を計算することにより、終端時刻,初期条件,終端条件を演足する準最適制御入力を求めることができるこ

$$\frac{\mathrm{d}x_1^{**}}{\mathrm{d}\ell^{*}} = (L_8 - L_0) \left\{ -6 \frac{\ell^{*}}{L_0^{*}} + 6 \frac{\ell^{*}}{L_0^{*}} \right\} + 1 \qquad \cdots \qquad \emptyset 1$$

$$\frac{d^2 x_1^{**}}{d \mathcal{L}_0^2} = (L_5 - L_0) \left(-12 \frac{\mathcal{L}_0^2}{L_0^2} + \frac{6}{L_0^2}\right) + 1 \qquad \cdots \qquad (22)$$

上記本発明の一実施例の作用について説明する。

(発明の効果)

以上により本発明によれば以下の如き優れた 効果が奏せられるものである。

## (1) 省エネルギ

従来方式は第5 図に示したように速度を直線的に変化させている。モータに最も大きな負担がかかる状態は第5 図において、 ti = tz となり、休止期間がまったくない状態になる切断を行なう場合である。モータ容量の選定はこの状態(以後ヘビーデューティサイクルとよぶ)をペースに行なわれる。

ヘピーデューティサイクルは切断長L。が シャー周長L。の2倍となったとを発生する。

ライン速度 Ve が一定であるとすると終端 時刻ででラインは切断長だけ移動している必 要があるので、

$$\mathbf{v}_{\bullet} \cdot \mathbf{T} = \mathbf{L}_{0} \qquad \cdots \cdot \mathbf{24}$$

となる。

$$J_{min} = \frac{12}{8} \left( \frac{I}{Ki} \right)^2 \frac{Ve^3}{Ls}$$

となり、駆動に必要なエネルギ、すなわちエ ネルギ消費が従来方式の75%ですむことが わかる。

## (2) 小容量モータの採用

駆動に必要なエネルギが 7 5 % でよいということはモータそのものの容量を 7 5 % にす。 ることができる。

## (3) 正確な切断(その1)

単なる最大原理の応用ではライン速度変動などの外色により、切断精度・斉速精度が悪化し、実用的なものとはならないが、シャー最適位置を材料移動距離の関数として与えたことにより、ライン速度変動があっても、正確な切断が行なえる。

## (4) 正確な切断(その2)

シャー最適速度。最適モータ電流を材料移 動距離と材料速度とから求め、これらをサー 四:四式上り

$$T = \frac{2 \text{ Ls}}{V_A} \qquad \cdots \sim \varnothing$$

時知 $\frac{T}{2}$ で  $\forall$  e から 0 まで波速し、次の $\frac{T}{2}$ 時知 で 0 から  $\forall$  e まで加速するに必要な電流量は

$$V_s = \alpha \cdot \frac{T}{2} = \alpha \frac{L_s}{V_s} = \frac{K_1}{I} \cdot \frac{L_s}{V_s} \cdots \cdots \otimes V_s$$

を満足するので、この関係から

$$i = \frac{I}{Ls \, Kr} \, Ve^{2}$$

となる。このときの評価関数(2)式の値は

$$J = 2 \left(\frac{I}{Kx}\right)^2 \frac{Ve^3}{Le} \cdots \cdots \langle Z \rangle$$

となる。

一方、本発明により L。= 2 Ls となる切断を行なったときの評価関数(2)式の値は、


ボ系のフィードフォワード入力とすることに より、さらに制御精度を高くし、エネルギ最 小の運転が可能となる。


## 4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明方法を実施するのに用いられる装置の一実施例の構成を示す図、第2図は第1図に示す一実施例の作用を示す図、第3図~第5図はそれぞれ従来例を説明するための図である。


21…電流制御器、22…最適速度比指令発生器、23,25,26…材料速度系算器、24…最適加速度比指令発生器、27…定数掛算器、28…電流檢出器、29,30′,31 …加算器、32…最適位價指令発生器、33…位置制御器。

出願人復代理人 弁理士 鈴 江 武 彦









# THIS PAGE BLANK (USPTO)

